ESSA II Defects (2008)

Work Order No.	USMH	DSMH	Diameter (IN)	Length (FT)	Street	Cross Street	Repairs / Comments	Repair Type	Distance (FT)	Basin
7463-001	206-014	206-011	8	314	N. Murat St.	Bienville	1 - PR	Service	169	Mid-City
7463-002	330-051	330-049	8	349	St. Anthony St.	Abundance St.	3 - PR + Full Lining	Service	24,157,215	Gentilly
7463-003	332-025	332-024	8	308	Frenchmen St.	Milton St.	3 - PR + Full Lining	Point Repair	82-94, 162-174, 253-265	Gentilly
7463-005	355-037	355-033	8	310	Western St.	Selma St.	1 - PR + Full Lining	Service	123	Gentilly
7463-006	355-041	355-028	8	308	Marigny St.	Selma St.	Full Lining			Gentilly
7463-007	355-042	355-041	8	301	Marigny St.	Mirabeau St.	Full Lining			Gentilly
7463-008	356-014	356-013	8	260	Mendez St.	Spain St.	1 - PR + Full Lining	Service	133	Gentilly
7463-009	360-030	360-023	8	318	Franklin Ave.	Mendez St.	1 - PR + Full Lining	Service	139	Gentilly
7463-011	335-030	335-025	8	353	St. Anthony St.	Rapides St.	Full Lining			Gentilly
7463-012	335-006	335-005	8	347	Elysian Fields Ave.	Mendez St.	4 - PR + Full Lining	Service, Point Repair	72, 235, 279, 176-188	Gentilly
7463-013	407-002	407-001	8	391	Feliciana St.	Abundance St.	3 - PR + Full Lining	Service, Point Repair	177, 210, 6-50	Gentilly
7463-014	455-015	455-014	8	270	N. Claiborne Ave.	Tricou St.	Replace Pipe			Ninth Ward
7463-015	373-007	373-001	12	307	Mendez St.	Eads St.	Full Lining			Gentilly